

Nabídka na kontrolu a seřízení motoru TAZ (do objemu 1,8l)**Varianta 1:**

	množství	cena / jedn.	celkem
Olejový filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil Super 10W-40	3,5	260 Kč	910 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	45 Kč	180 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkem			2 180 Kč

Varianta 2:

	množství	cena / jedn.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejový filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil Super 10W-40	3,5	260 Kč	910 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	45 Kč	180 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Kontrola uložení klikového hřídele	1	2 500 Kč	2 500 Kč
Celkem			4 744 Kč

Varianta 3:

	množství	cena / jedn.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejový filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil Super 10W-40	3,5	260 Kč	910 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	45 Kč	180 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Montážní práce	12	400 Kč	4 800 Kč
Sada ložisek klikové hřídele vč. přebusu KH	1	2 900 Kč	2 900 Kč
Demontáž a zpětná montáž motoru z/do agregátu	1	3 000 Kč	3 000 Kč
Celkem			12 944 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 20.4.2020

Varianta 1 = základní seřízení motoru

Varianta 2 = základní seřízení motoru + kontrola uložení KH (neprokáže opotřebení KH)

Varianta 3 = základní seřízení motoru + kontrola uložení KH (prokáže opotřebení KH)

V případě opotřebení ložisek KH je účtováno 115Kč bez DPH za 1 pánevku.

TOMMÜ motor tuning s.r.o.

Butovická 802, 742 13 Studénka

Tel.: +420 556 401 606

www.tommutuning.cz