

Nabídka na kontrolu a seřízení motoru TAZ (objem 1,9l a vyšší)Varianta 1:

	množství	cena / jedn.	celkem
Olejevý filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil 1 5W-50	3,5	360 Kč	1 260 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	35 Kč	140 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Celkem			2 490 Kč

Varianta 2:

	množství	cena / jedn.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejevý filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil 1 5W-50	3,5	360 Kč	1 260 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	35 Kč	140 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Kontrola uložení klikového hřídele	1	1 600 Kč	1 600 Kč
Celkem			4 154 Kč

Varianta 3:

	množství	cena / jedn.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejevý filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil 1 5W-50	3,5	360 Kč	1 260 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	35 Kč	140 Kč
Seřízení karburace, předstihu zážehu a ventilových vůlí	1	1 000 Kč	1 000 Kč
Montážní práce	10	400 Kč	4 000 Kč
Sada ložisek klikové hřídele vč. přebřusu KH	1	2 500 Kč	2 500 Kč
Celkem			9054 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 20.09.2017

Varianta 1 = základní seřízení motoru

Varianta 2 = základní seřízení motoru + kontrola uložení KH (neprokáže opotřebení KH)

Varianta 3 = základní seřízení motoru + kontrola uložení KH (prokáže opotřebení KH)

V případě opotřebení ložisek KH je účtováno 115Kč bez DPH za 1 páničku.