

**Nabídka na kontrolu a seřízení motoru TAZ 1,9 a větší vč. motorové brzdy****Varianta 1:**

	množství	cena / jedm.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejový filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil 1 5W-50	3,5	360 Kč	1 260 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	35 Kč	140 Kč
Kontrola uložení klikového hřídele	1	1 600 Kč	1 600 Kč
Kontrola a optimalizace na motorové brzdě	1	4 800 Kč	4 800 Kč
<b>Celkem</b>			<b>7 954 Kč</b>

**Varianta 2:**

	množství	cena / jedm.	celkem
Těsnění olejové vany	1	64 Kč	64 Kč
Olejový filtr	1	90 Kč	90 Kč
Motorový olej Mobil 1 5W-50	3,5	360 Kč	1 260 Kč
Zapalovací svíčka D14YC	4	35 Kč	140 Kč
Sada ložisek klikové hřídele vč. přebrusu KH	1	2 020 Kč	2 020 Kč
Montážní práce	10	400 Kč	4 000 Kč
Kontrola a optimalizace na motorové brzdě	1	4 800 Kč	4 800 Kč
<b>Celkem</b>			<b>12 374 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Ceny jsou platné od 23.10.2016

Ceny jsou kalkulovány pro případ, že zákazník dodá motor demontovaný z hasičského agregátu.  
V případě, že je dodaný kompletní agregát, bude dále účtována demontáž a zpětná montáž motoru z agregátu.

Pozn.: pro motory o zdvihovém objemu do 1800ccm účtujeme motorový olej polosyntetický (Mobil Super 10W-40) - cena za litr je 260,-Kč

Varianta 1 = neprokáže opotřebení ložisek KH

Varianta 2 = prokáže opotřebení ložisek KH